



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д.27, стр.1, Москва, 123056  
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13  
E-mail: mos@gosnadzor.ru  
http://www.mos.gosnadzor.ru  
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400  
ИНН/КПП 7703750144/770301001

Руководителям предприятий и  
организаций, эксплуатирующих лифты

Руководителям специализированных  
предприятий и организаций,  
занимающихся техническим  
обслуживанием, ремонтом и  
эксплуатацией лифтов

23 МАР 2016

№ 6183-А/3/9.2-11

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г \_\_\_\_\_ 7  
Об аварии, произошедшей на лифте по адресу:  
Островитянова ул., д. 49, Москва

### Информационное письмо.

19 декабря 2015 года в 12 час. 45 мин. на пассажирском лифте рег.№ 57910 (г/п 350 кг.), установленном в жилом доме по адресу: Островитянова ул., д. 49, муниципальный район «Коньково», ЮЗАО г. Москвы, произошла авария.

#### Обстоятельства аварии:

При посадке на 12 этаже в кабину лифта пассажирки с коляской, в которой находился ребенок, произошло неконтролируемое движение кабины вниз с открытыми дверями шахты и кабины, что привело к зажатию коляски, находившейся в дверном проеме, между обвязкой дверного проема двери кабины и порогом двери шахты 12 этажа, при этом ребенок погиб.

#### Причины аварии:

1. Непроведение технического обслуживания лифта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.
2. Шунтирование электрического устройства безопасности, контролирующего закрытие двери кабины («ДК 1»), электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие и запирающие двери шахты 12-го этажа («12 Д31», «12 ДШ», «12 Д32»), а также механическая неисправность реверса привода двери кабины.
3. Должностные лица специализированной по лифтам организации не обеспечили безопасную организацию работ по техническому обслуживанию лифтов на прорабском участке, не организовали своевременное и качественное выполнение работ на закреплённом оборудовании и не контролировали в полном объеме проведение текущих ремонтов на лифте.

4. Должностные лица эксплуатирующей организации не обеспечили выполнение функций по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов (лифтов), не осуществляли контроль за соблюдением сотрудниками ГБУ «Жилищник района Коньково» регламентов, инструкций и других нормативных документов, не осуществляли надзор за основными требованиями по организации и проведению работ по техническому осмотру лифтов с целью обеспечения их исправности и работоспособности, не осуществляли контроль за выполнением подрядной организацией договорных обязательств.

В целях предупреждения аварийности и травматизма при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте лифтов, предлагается:

1. Довести информацию об обстоятельствах и причинах аварии до сведения работников, связанных с эксплуатацией лифтов, **в срок до 06.04.2016.**

2. Провести внеочередную проверку устройств безопасности и устройств, контролируемых несанкционированное открытие дверей шахты, согласно пп. 5.4. Приложения № 1 ТР ТС 011/2011 и обеспечить их функционирование на лифтах, **в срок до 20.04.2016.**

3. Повысить трудовую и производственную дисциплину, обеспечив выполнение должностных и производственных инструкций специалистами и обслуживающим персоналом, **в срок постоянно.**


4. Провести внеплановый инструктаж с электромеханиками по лифтам по их производственной инструкции, **в срок до 06.04.2016.**

5. Обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта лифтового оборудования в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011 и Руководств по эксплуатации изготовителей лифтов, **в срок постоянно.**

6. Обеспечить контроль за выполнением обслуживающим лифты персоналом производственных и должностных обязанностей **в срок постоянно.**

7. Рекомендовать предприятиям и организациям, эксплуатирующим лифты, выведение лифтов из эксплуатации при выявлении нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей и усилить контроль за проведением технического освидетельствования лифтов.

Врио заместителя руководителя



П.А. Ивакин